

Касаемо ошибки система перегрузки модели SS1956

Ref. No : DYMC170821-001

Date : Aug. 21, 2017

От : Отдел зарубежных продаж спецтехники, DY Group

Добрый день!

Касаемо ошибки система перегрузки модели SS1956, в Корее наблюдается редкие случаи той же ошибки. Система перегрузки/переподъема работает нормально, однако бывают случаи когда после нажатия кнопки аварийной остановки перегрузка не работает в нормальном режиме, и требуется включение и отключение питания, что доставляет неудобства,. Подтверждено, что это наблюдается только в некоторых моделях из-за неисправности контроллера из-за обратной электродвижущей силы, создаваемой при отключении электромагнитного клапана аварийной остановки.

Чтобы предотвратить причинение неудобств клиентам и дилерам, мы планируем отправить их наличие и посмотрите в приложении инструкции к письму. Модель для массового производства на август будет дополнена, что также отразится на общем производстве.

И прошу вас сообщить адрес и о наличии у вас SS1956 для отправки



DY CORPORATION



Руководитель направления КМУ и АБН

Константин Ким