

Касаемо ошибки паспорта модели SS1956

Ref. No : DYMC170919-001

Date : Sep. 19, 2017

От : Отдел зарубежных продаж спецтехники, DY Group

Добрый день, наши партнёры и клиенты!

Уведомляем Вас о некоторых исправлениях, внесенных в паспорт новой модели SS1956, вызванных опечатками во время его создания. Мы надеемся, что это не вызовет никаких недоразумений. Касаемо проданного оборудования, просим партнёров уведомить соответствующими документами и исправить прилагаемый к ним паспорт.

Исправление:

- 1) Измененная запись: коррекция таблицы номинальной грузоподъёмности (500 кг / 19 м → 400 кг / 19 м)
- 2) Причина исправления: опечатки
- 3) Исправленные страницы:
стр. 6: 500 кг / 19,0 м → 400 кг / 19,0 м
стр. 7: Коррекция таблицы номинальной грузоподъёмности
- 4) Требование партнёрам: Выпуск локального паспорта



DY CORPORATION


Руководитель направления КМУ

Константин Ким